

参考

会員事業場における労働災害（休業4日以上）
 - 12次防（5年間）・13次防（3年間）の比較 -

（単位：人）

区分	H25	H26	H27	H28	H29	12次防 平均	H30	R 1	R 2	13次防 平均
死傷	151	158	141	117	127	138.8	125	156	145	142.0
死亡	3	2	5	7	3	4.0	3	7	4	4.7

会員事業場において港湾労働安全強調期間（7月～9月）に発生した死亡災害
 - 第13次防期間（平成30年～令和2年） -

発生日時	発生場所	性別	年齢	雇用形態	職種	事故の型	起因物	概要	
平成30年	7月20日 (金) 8:40頃	船倉内	男	21歳	常用	玉掛者	飛来・落下	鋼材	埠頭に接岸した内航船の船倉で、岸壁に設置したクローラクレーン（吊上げ過重150t）を用いて7本組に結束したH形鋼（1本の長さ6m、重量約84kg）を3束にまとめて荷揚げ作業中、吊上げていた鋼材が落下し、吊荷の下にいた被災者に当たった。
	8月15日 (水) 20:38頃	石炭船積岸壁	男	60歳	常用	監視員	おぼれ	石炭運搬船	被災者が岸壁において、石炭の運搬船接岸に伴う係留作業中、ヒープラインを拾おうとした際に海中に転落した。
令和元年	8月14日 (水) 12:10頃	ターミナル内	男	44歳	常用	運転者	転倒	ストラドルキャリアー	ストラドルキャリアーによりコンテナの運搬作業中、荷を積載していない状態でストラドルキャリアーが、右折したところ、ストラドルキャリアーごと左側に横転、運転席にいた被災者が胸を強打した。
令和2年	8月19日 (水) 9:00頃	着岸コンテナ船内	男	29歳	常用	ラッシャー	墜落・転落	ステージ	コンテナ船内のコンテナをガントリークレーンで地上に降ろす作業中、コンテナ上に残ったスタッカーを回収しようとしていた被災者がステージから5.2m下の本船デッキに墜落した（推定）。

※ 上記の死亡災害については、協会ホームページの中の「災害データ検索 version II」から、さらに詳細な情報を得ることができます。